


Додаток 1. ФОТОГРАФІЇ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ



Загальний вид будинку №23А по вул.Прорізна з головного фасаду





Зовнішній вигляд будинку з двору



Сходова клітина, вхід до підвалу

Загальний вигляд та технічний стан підвального приміщення - об'єкта



Вхід до приміщення об'єкта оцінки

Загальний вигляд та технічний стан підвального приміщення – об'єкта оцінки

